

VECTA

- Pièces de rechange
- Systèmes d'encollage
- Maintenance



Réservoir avec pompe à membrane CZIP52

Alimentation assurée par une pompe à membrane ZIP52

Contenance 40 litres

Agitateur de pression

Régulateur de pression

Modérateur de pulsation



VECTA

14 Chemin du fort

31180 CASTELMAUROU

Tel: 05.61.08.49.49

Fax : 09.71.70.60.15

www.vecta-colle.fr

Email : contact@vecta.fr

VECTA

- Pièces de rechange
- Systèmes d'encollage
- Maintenance

